



Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém B.p.v.	
c	
b	
a	Úprava RDS na základě stanoviska PCR
č.	Text změny - odvodnění
Název stavby: II/385 ČEBÍN OBCHVAT	
Objednatel stavby: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno	
Zhotovitel stavby: metrostav infrastructure Metrostav Infrastructure a.s. Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8	
Koordinátor RDS: M4 Road Design s.r.o. Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 Datová schránka: v0tbcjz E-mail: info@m4roaddesign.cz Hlavní inženýr projektu: Ing. JAN DOČEKAL	
Zhotovitel RDS: M4 Road Design s.r.o. Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 Datová schránka: v0tbcjz E-mail: info@m4roaddesign.cz	
Vypracoval: Ing. ANETA KOVAČOVÁ	Zodpovědný projektant: Ing. PAVEL CHROUSTOVSKÝ
Číslo / ISO: SO 161.1 Dopravní značení II. a III. tříd	Zkontroloval: Ing. PAVEL CHROUSTOVSKÝ
Název přílohy: SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ - ČÁST 4	
Čís. zakázky: 22_003	Čís. par.: RDS
Stupeň PD: RDS	Datum: 03/2023
Měřítko: 1:1000	Čís. přílohy: 2.4
Formát: 7x44	